




SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO




DIAGNOSTICO E INSPECCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

Amoblando Pullman Medellín




Ana María Restrepo Palacio

Numero	Area	Evidencia	Condicion encontrada	Clasificación de la condición encontrada	Posibles efectos	Recomendaciones	Estatus	Responsable
1	produccion		Ropa colgada en cables eléctricos. Gabinete de incendios en malas condiciones utilizándolo como almacenamiento de materiales de aseo	riesgo locativo, riesgo electrico	Incendios, corto circuitos, pérdidas económicas, confusiones a la hora de utilizar el gabinete contra incendio	Realizar brigada de orden y aseo diario para darle cumplimiento a la resolución 2400 del1979 artículo 29 , destinar locker al personal en general para almacenar su ropa de cambio y los elementos de protección personal	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST
2	produccion		Espuma ubicada en la canaleta de la red eléctrica, zapatos y correa ubicada en una columna	riesgo electrico, riesgo locativo	Incendios por mal almacenamiento de materiales, pérdidas económicas	Realizar el programa de orden y aseo, almacenar la mercancía o materia prima con un 1metro de distancia entre el techo o la luz y la mercancía. Estipular locker para el almacenamiento de la ropa de cada trabajador y este debe de estar demarcado con el nombre de cada colaborador.	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST
3	produccion		Pasillos de tránsito peatonal sin demarcar. Otros pasillos con la demarcación errada sin normatividad, sin coincidencia con colores no reglamentarios	riesgo locativo	confuciones, obtruibciones por mercacía, caídas, traumas, perdida economica	Demarcar los pasillos peatonales con un ancho de 1,20mt con línea amarilla con un acho de la línea de 10 cm	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST

4	produccion		cables electricos sin canalizar, canalizacion deteriorada	riesgo electrico	Incendios, perdidas económicas, pérdidas humanas	Realizar mantenimiento al cableado en general de la empresa canalizar los cables que no cumplen y cambiar los que estén remendados y encaucharlos	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST
5	produccion		Mercancía a punto de caer, mueble obstaculizando pasillo peatonal, mercancía que no cumple con la distancia de 1 metro de distancia entre el techo y estas	riesgo locativo	Daños materiales, perdida económica, incendios, traumas golpes, fracturas	Realizar programa de orden y aseo (capitulo IV orden y limpieza de la resolución 2400 de 1979), capacitación en almacenamientos de materiales y sustancia químicas a todo el personal. Almacenar la materia prima y mercancía a una distancia de 1 metro del techo a esta	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST
6	produccion		Área de descanso de trabajadores obstruidas por maderas, colchones y sin delimitaciones además sin un orden de la configuración de los muebles	riesgo locativo	Caídas, golpes, traumas, pérdida económica	Delimitar con muros en madera u otros materiales el área de descanso de los colaboradores o estipular otra área para esta función	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST

7	produccion		pasillos sin demarcacion	riesgo locativo	Confusión en el momento de una evacuación, pérdidas económicas, traumas, golpes, conmociones	Demarcar las áreas de tránsito peatonal con líneas de color amarillo con un ancho de 10cm, pasillos de 1,20mts de ancho	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST
8	produccion		Escobas, zorra, caneca con sustancia química sin un lugar específico de almacenamiento - las escaleras no cuentan con baranda al costado izquierdo	riesgo locativo	caidas , traumas, perdidas economicas	Instalar baranda con una altura de 90 cm, estipular un lugar para almacenar las sustancias químicas y los utensilios de aseo además las herramientas de trabajo - realizar el programa de orden y aseo y ponerlo en funcionamiento(orden y limpieza diaria	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST
9	produccion		Saco de materiales inadecuadamente almacenado a punto de caer madera apilada al comienzo de la escalera	riesgo locativo	Caídas de objetos traumas, golpes, fracturas perdidas económicas	Capacitación al personal en almacenamiento de productos y materiales reubicar los bultos y la madera el sitio de almacenamiento.	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST

10	produccion		<p>Almacenamiento de desechos de maderas inadecuadas, rack sin señal de peso máximo ni demarcación de tipo de madera que se almacena allí</p>	<p>riesgo locativo</p>	<p>caída de desechos, golpes, traumas, fracturas, pérdidas económicas</p>	<p>Realizar un almacenamiento organizado que evite que la madera resbale o quitarla de este sitio y desecharla, demarcar el rack con peso máximo y señal de la clase de madera que se almacena allí es denotar que allí funciona un puesto de trabajo y el colaborador está corriendo el riesgo que esto le produzca un accidente de trabajo.</p>	<p>Abierto</p>	<p>jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST</p>
11	produccion		<p>Pasillos obstruidos materiales sin estivar</p>	<p>riesgo locativo</p>	<p>Caídas, traumas, fracturas, pérdidas económicas</p>	<p>Realizar brigada de orden y aseo diaria capacitar a los colaboradores en las 9s y practicarlas,</p>	<p>Abierto</p>	<p>jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST</p>
12	produccion		<p>Desechos obstruyendo caja de electricidad, materiales de estantería, a punto de caer obstrucción de paso peatonas por la aglomeración de basura.</p>	<p>riesgo locativo</p>	<p>Caída de objetos, incendios, golpes, fracturas, pérdida económica</p>	<p>Estipular y realizar un cuarto para los desechos este debe quedar con ventilación material sanitario y un desagüe, realizar mantenimiento a la estantería esta debe estar demarcada tipos de tela y metrajés además el estan debe de ser de color gris realizar brigada de orden y aseo diaria</p>	<p>Abierto</p>	<p>jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST</p>

13	produccion		sustancia quimicas sin almacenar se notaron algunas canecas destapadas emanando gases bultros de materia prima obtaculizando el paso peatonal ademas apoyada en las canecas	riesgo locativo	incendios , perdidas economicas, perdidas humanas	Almacenar las sustancia químicas en un cuarto ventilado y preferiblemente con material sanitario realizar orden y aseo diario almacenamiento de materia prima en bodegas capacitación al personal en almacenamiento de sustancia químicas.	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST
14	produccion		Ambiente de trabajo con des confort	Riesgo psicoso	desidratacion, estrés laboral	Instalar extractores y ventiladores en el área de producción instalar agua potable o un dispensador de agua	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST
15	produccion		Obstrucción del paso peatonal	riesgo locativo	Caídas, traumas, fracturas, pérdidas económicas	Reubicar los materiales de mantenimiento en una cuarto o reciclarlos so no sirven	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST

16	produccion		Desechos materiales que no tienen ninguna función debajo es las escaleras	riesgo locativo	Incendios virus bacterias hongos, perdidas económicas	Realizar brigada de orden y aseo botar el materia que no sirve y almacenar el que se le puede dar alguna utilidad	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST
17	produccion		Cableado sin canalizar calas sin almacenar	riesgo electrico	Incendios , caídas , perdidas económicas	Realizar programa de orden y aseo y aplicarlo diariamente canalizar cableado con ayuda del área de mantenimiento	Abierto	jefe de planta, gerencia, encargado del SG-SST

alto	Intervención 30 días
MEDIA	Intervención 60 días
BAJA	Intervención 90 días

Número de no conformidades / número de no conformidades gestionadas *100

Fecha Inspeccion: 11-12 de mayo del 2016

Prioridad	Fecha de ejecución	fecha de verificación
Alta	30 dias a partir de la fecha	primera semana de julio
Alta	30 dias a partir de la fecha	primera semana de julio
Baja	60 dias a partir de la fecha	primera semana de agosto

	60 dias a partir de la fecha	primera semana de agosto
	30 dias a partir de la fecha	primera semana de julio
	60 dias a partir de la fecha	primera semana de agosto

	60 días a partir de la fecha	JUNIO
	90 días a partir de la fecha	Primera semana de septiembre
	30 días a partir de la fecha	primera semana de julio

	30 días a partir de la fecha	primera semana de julio
	30 días a partir de la fecha	primera semana de julio
	90 días a partir de la fecha	Primera semana de septiembre

	30 dias a partir de la fecha	primera semana de julio
	90 dias a partir de la fecha	Primera semana de septiembre
	30 dias a partir de la fecha	primera semana de julio

	90 días a partir de la fecha	Primera semana de septiembre
	30 días a partir de la fecha	primera semana de julio